

§183

## **Vägledningen "Den robusta sjukhusbyggnaden" som underlag för fastighetsåtgärder på Östersunds sjukhus (RS/369/2022)**

### **Sammanfattning**

En viktig del i att kunna bedriva vård på ett säkert och effektivt sätt är att sjukhusbyggnader och deras fastighetstekniska system är ändamålsenliga och robusta. En vägledning, Den robusta sjukhusbyggnaden, har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i nära samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner för att skapa förutsättningar för att planera, projektera, bygga och förvalta sjukhusbyggnader som är driftsäkra, och som ska bidra till en hög patientsäkerhet för vården i vardag, kris och krig.

För att utföra arbetet med fastighetsåtgärder i regionen har tidigare inte funnits något sammanhållet styrdokument för driftssäkerhet utan fastighetsavdelningen arbetar utifrån olika regelverk, lagkrav, standarder, erfarenhet och nätverkande med andra regioner. Förlagan till denna vägledning, Det robusta sjukhuset, har till viss del använts som stöd.

I vägledningen beskrivs robusthet för driftsäkerhet med åtgärder för tre nivåer utöver basnivå. Det är bronsnivå som ska klara drift under minst tre dygn, silvernivå som ska klara drift minst en vecka och guld nivå som ska klara drift under minst tre månader.

Vägledningen ska användas för att analysera och ta fram en strategi för vilken nivå av robusthet som krävs inom varje sakområde, alla sakområden (hela sjukhuset) behöver inte uppnå samma nivå av robusthet. Strategin ska tas fram i bred samverkan inom regionen. Den strategi och nivå för åtgärder som tas fram kräver fortsatta beslut.

För mer information se bilaga 1.

### **Förslag till beslut**

För att säkerställa en hög driftsäkerhet i sjukhusbyggnader i Region Jämtland Härjedalen, både vid nybyggnation och underhåll ska Vägledningen "Den robusta sjukhusbyggnaden" ligga till grund för framtagande av strategi för åtgärder i sjukhusfastigheter.

### **Beslut**

För att säkerställa en hög driftsäkerhet i sjukhusbyggnader i Region Jämtland Härjedalen, både vid nybyggnation och underhåll ska Vägledningen "Den robusta sjukhusbyggnaden" ligga till grund för framtagande av strategi för åtgärder i sjukhusfastigheter.

### **Expedieras till**

Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Fastighetschef

Regionstyrelsen

2022-09-28

Enhetschef krisberedskap säkerhet och miljö  
Hälso- och sjukvårdsnämnden

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Vägledningen ”Den robusta sjukhusbyggnaden” som underlag för fastighetsåtgärder på Östersunds sjukhus
- Bilaga 1. Beslutsunderlag nivåstrukturerad robusthet i sjukhusbyggnaden

**Paragrafen är justerad**